
10
11
12
13
14
15
1NO
1COM
1NC
2NO
2COM
2NC
欠电流1
欠电流2


4
5
6
7
Iin1
Iin2
AC1
AC2
被测电流输入
辅助工作电源